

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin - Brzozowica.

Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą dla zagospodarowania terenu nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica

drzewo do usunięcia

Gospodarka drzewostanem														
l.p	nr wg inwent. dendrolog.	nazwa polska	nazwa łacińska	parametry dendrometryczne			stan						uwagi i zalecenia wg inwentaryzacji dendrologicznej	uwagi / uzasadnienie gospodarka drzewostanem
				wys. [m]	śrdn. korony [m]	obw. pnia [cm]/ pow. krzewu [m ²]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochył. (°)	korzenie		
1	U1	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	16	9	50, 79, 65, 71,35	zły	podniesiona	30	wielopniowy, widoczne owocniki czyrenia ogniowego, rozwidlony u podstawy	0	bez uwag	do usunięcia z przyczyn sanitarnych	zły stan fitosanitarny
2	U2	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	6	2	25	średni	zagłuszona	10	wygięty	15	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
3	U3	Czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	5	4	20,16	średni	zagłuszona	10	wygięty, rozwidlony u podstawy	6	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
4	U4	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	18	5	52	średni	podniesiona	15	wygięty, widoczne otarcia	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
5	U5	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	15	5	45	średni	podniesiona, luźna	15	łukowaty	0	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
6	U6	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	5	5	39	zły	zdeformowana, uszkodzona	25	silnie łukowaty, rozległa rana	35	poderwana bryła	do usunięcia z przyczyn sanitarnych	zły stan fitosanitarny
7	U7	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	17	10	93,65, 38	średni	rozłożysta, zdeformowana	20	rozwidlony u podstawy	15	nabiegi	do pielęgnacji	gatunek obcy, ekspansywny
8	U8	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	17	7	95	średni	podniesiona	15	łukowaty	8	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
9	U9	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	5	5	19,5 m2	średni	zdeformowana	25	łukowaty	5	bez uwag	do pielęgnacji	---
10	U10	Czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	6	2	20	średni	zagłuszona	10	pochylony, uszkodzony	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
11	U11	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	18	3	50	średni	wierzchołkowa	10	esowaty	5	nabiegi	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
12	U12	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	10	5	30	średni	podniesiona	10	esowaty	10	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
13	U13	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	9	3	23,15	średni	zdeformowana, zagłuszona	10	rozwidlony u podstawy	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
14	U22	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	14	7	64	średni	zdeformowana	20	łukowaty	12	nabiegi	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
15	U23	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	9	4	21	średni	podniesiona	10	esowaty	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
16	U24	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	24	9	122	średni	luźna, zdeformowana	15	łukowaty	20	nabiegi	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
17	U25	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	24	7	104	średni	podniesiona	25	łukowaty	10	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
18	U26	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	24	6	85	średni	podniesiona, luźna	15	łukowaty	10	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
19	U27	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	22	12	142	średni	podniesiona, rozłożysta	15	esowaty	15	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
20	U28	Bez czarny, Klon jesionolistny, Czeremcha późna, Głóg jednoszyjkowy	<i>Sambucus nigra, Acer negundo, Prunus serotina, Crataegus monogyna</i>	4	20 x 8	156 m2	średni	zdeformowane, silnie przegęszczone, częściowo zagłuszone	20	zdeformowane, wygięte, uszkodzone	0	bez uwag	do usunięcia z przyczyn sanitarnych	zły stan fitosanitarny

Gospodarka drzewostanem

l.p	nr wg inwent. dendrolog.	nazwa polska	nazwa łacińska	parametry dendrometryczne			stan					uwagi i zalecenia wg inwentaryzacji dendrologicznej	uwagi / uzasadnienie gospodarka drzewostanem	
				wys. [m]	śrdn. korony [m]	obw. pnia [cm]/pow. krzewu [m ²]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochyl. (°)			korzenie
21	U29	Bez czarny, Klon jesionolistny, Czeremcha późna	<i>Sambucus nigra, Acer negundo, Prunus serotina</i>	5	14 x 10	137 m ²	średni	zdeformowane, silnie przegęszczone	10	zdeformowane, wygięte, uszkodzone	0	bez uwag	do usunięcia z przyczyn sanitarnych	zły stan fitosanitarny
22	U30	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	6	4	24,25	średni	zdeformowana	10	rozwidlony u podstawy	10	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
23	U31	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	5	5	38,28	średni	luźna	10	rozwidlony u podstawy, lekko esowaty	3	bez uwag	do pielęgnacji	---
24	U32	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	6	4	26, 30	średni	silnie zdeformowana	15	silnie łukowaty, rozwidlony u podstawy	10	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
25	U33	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	10	4	31	średni	luźna	10	lekko esowaty	0	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
26	U34	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	8	2	18, 20, 28	średni	luźna, zdeformowana	10	rozwidlony u podstawy	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
27	U35	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	7	3	31, 26	średni	zdeformowana	20	łukowaty, rowidlony u podstawy	5	bez uwag	do pielęgnacji	---
28	U36	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	6	3	31	średni	zdeformowana	15	łukowaty, wrasta w siatkę	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
29	U37	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	7	3	28	średni	zdeformowana	15	łukowaty, wrasta w siatkę	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
30	U38	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	7	3	28	średni	zdeformowana	10	łukowaty, wrasta w siatkę	5	bez uwag	do pielęgnacji	kolizja z zamierzeniem budowlanym
31	U39	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	5	2	17	średni	typowa	5	typowy	0	bez uwag	samosiew poniżej 25 cm, obwód u podstawy 18cm	kolizja z zamierzeniem budowlanym
32	U40	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	5	2	16	średni	zdeformowana	10	typowy	0	bez uwag	samosiew poniżej 35 cm, obwód u podstawy 27cm	kolizja z zamierzeniem budowlanym
33	U41	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	7	3	24, 22	średni	zdeformowana	10	rozwidlony u podstawy	5	bez uwag	do pielęgnacji	---
34	41	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	5	5	19,6m ²	db	typowa, lekko przegęszczona	30	forma krzewiasta	0	brak uwag	cięcia sanitarne	---
35	42	<i>Pyrus domestica</i>	grusza domowa	8	6	89	db	podniesiona, regularna, typowa	15	prosty, przewodnikowy	0	brak uwag	cięcia sanitarne	kolizja z zamierzeniem budowlanym
36	43	<i>Pyrus domestica</i>	grusza domowa	8	8	70, 100, 81, 46, 56, 88	śr	regularna, rozbudowana, rozłożysta, malownicza	40	liczne drobne odrosty, rozwidlenie na wiele pni	0	brak uwag	cięcia sanitarne	kolizja z zamierzeniem budowlanym