


krawędzie płyt nie mogą  
pokrywać z krawędziami otworów



Dodatkowe zbrojenie diagonalne z pasków 30x20[cm] siatki z  
włókna szklanego ułożonej pod kątem 45 do krawędzi otworów

FIRMA			
<b>MOLECULES</b> SEBASTIAN STAJNO 41-902 BYTOM, UL. KOLEJOWA 27/100 tel. +48 600 905 048			
PROJEKTANCI		PODPIS	
mgr inż. arch. IHOR SYCZYK upr. nr 18/75/Kt mgr inż. arch. SEBASTIAN STAJNO inż. ALBERT STAJNO inż. JAROSŁAW FLORCZYK			
NAZWA			
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2			
OBIEKT			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BĘDZINIE			
LOKALIZACJA			
BĘDZIN, UL. REWOLUCJONISTÓW 18			
INWESTOR			
GMINA BĘDZIN			
ADRES			
U.M. BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA			
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCHITEKTURA	03.12.2007	
TYTUŁ RYSUNKU			
SPOSÓB UŁOŻENIA IZOLACJI W OKOLICACH OTWORÓW			
NUMER RYSUNKU			
A-21			