

ELEWACJA POŁUDNIOWA

1:100



Istniejące schody
do naprawy
(okładzina lastrickowa)

LEGENDA:



INSTALACJA ODGROMOWA
PRZEZNACZONA DO WYMIANY



SYSTEM LAF
OKŁADZINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
GR. 6 cm WYKOŃCZONA PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI

UWAGA:

1. Cyfry oznaczają grubość docieplenia netto (cm)
2. Przed rozpoczęciem docieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać niezbędne prace naprawcze istniejącej elewacji.
3. Istniejące kratki wentylacyjne przeznaczone do wymiany

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
OBIEKT	Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Zawale 7 42-500 Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Będzinie wraz z kolorystyką elewacji		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA - DOCIEPLENIE	SKALA	RYS. 13
OPRACOWAŁ	mgr inż. MARIUSZ ŻYŹNOWSKI		03.2012
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. BEATA KRÓL nr upr. UAN-VIII/83861/102/90		03.2012
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANNA MENTEK upr. Bud. Nr UAN-Upr. 535/89		03.2012